



ТЕСТ НА НАДЕЖНОСТЬ



Проему капота Дастера не помешал бы уплотнитель. Бачок гидроусилителя руля запитывается через крышку рабочей жидкости, как и у Renault Sandero (AP №14, 2011)



У Дастера ржавчина заметна только под капотом. Сильнее всего — на опорах и резбе шток амортизаторов



Передний бампер Дастера плохо держится за крылья, а нижняя решетка воздухозаборника — за бампер

Расходы Renault Duster

Пробег, км	На что потрачено	Сумма, руб.
7070 км	Шины Кипитро K118 215/65 R16	16630
13920 км	ТО-1: замена масла в двигателе, 2090 масляного, воздушного и салонного фильтров (масло ELF Evolution SXR 5W-30)	21940
14000 км	Шины — K393 215/65 R16 98H ELF Evolution SXR 5W-30	13540
17000 км	Передние тормозные колодки	2770
23113 км	Шины Диплор Грантек 215/65 R16 98H	21940
23960 км	Домов масла (ELF Evolution SXR 5W-30)	2400
24603 км	ТО-2: замена масла в двигателе, 3190 масляного, салонного и воз- душного фильтров, свечи зажигания (масло ELF Evolution SXR 5W-30)	3190
Итого		62560

Результаты измерений Авторевю Renault Duster

Измерения	Начало испытаний	Середина испытаний
Максимальная скорость, км/ч	153,3	158,8
Разгонная 0—50 км/ч	4,6	4,5
Динамика 0—100 км/ч	15,3	15,3
На дистанции 400 м	19,5	19,6
На дистанции 1000 м	36,6	36,5
Эластичность 60—100 км/ч (4)	9,2	10,3
60—100 км/ч (5)	14,1	13,5
80—120 км/ч (6)	22,0	23,1
Выбег 50—0 км/ч, м	547	765
130—80 км/ч, м	801	952
Торможение Тормозной путь, м	45,9	46,2
100—0 км/ч Замедление, м/с²	8,75	8,82



Трешины в задней части водосток Дастера — явление неприятное, но не опасное: влудь они доходят не до металла кузова, а до герметика



Из ресивера впускного тракта мы слили два литра масла. Как оно там оказалось — пока загадка



амортизатор в сборе. А во-вторых, из-за износа сайлент-блоков в негодность пришли все — и короткие, и длинные — реактивные тяги заднего моста.

Курьез в том, что в начале испытаний эти тяги, произведенные самарской фирмой МПО-ДАК, нам привезли сами сотрудники СП ГМ-АвтоВАЗ (AP №11, 2012), чтобы привести приобретенную нами Шведи Ниве в соответствие с выпускными на конвейере (тогда производила смена поставщика). Но представленные для одобрения образцы и те, что затем стали поступать на конвейер, по словам людей из ГМ-АвтоВАЗ, ока-

зались, мягко говоря, неодинаковыми.

Увы, ситуация нам знакома: на такие же фокусы со стороны наших поставщиков комплектующих жалуемся и построившие в России заводы иностранные производители, например Volkswagen (AP №1, 2011). Два месяца назад на конвейере СП ГМ-АвтоВАЗ начали устанавливать тяги тольяттинской фирмы Вазинтерсервис, а мы купили у дилера Аетали под маркой Полада — пока держатся.


Не успели мы порадоваться притисшей ходовой, как Шинива подкинула новую загадку: на бездорожье загорелась тревожная лампа Check Engine. Подключо-



Салонный фильтр Дастера за несколько секунд легко поменяет каждый. После 12 тысяч километров пробега он оставался вполне работоспособным


Сжигавшаяся на защите Дастера глина, высыхая, угрожает пылинку внутреннего шарнира привода

Программа испытаний




28100 км (100%)	Общий пробег
9000 км (32%)	Максимальная скорость
3400 км (12%)	80% от максимальной скорости
2700 км (10%)	Максимальная скорость с торможением
1500 км (5%)	Горная дорога
2400 км (9%)	Разгон-торможение
4400 км (16%)	Булочник, ровного замощения
1200 км (4%)	Булочник, грубого замощения
2000 км (7%)	Ровные грунтовые дороги
600 км (2%)	«Гажелье» грунтовые дороги
900 км (3%)	Подъездные дороги

Ход выполнения программы



У продолжных рычагов задней подвески износились сайлент-блоки — проушина рычага контактирует с кронштейном



Александр Крутов
Водитель Авторевю

Когда шеф сказал, что на «тяжелые грунты» пойдет не только Нива, но и Duster, мне эту машину стало жамко: казалась, что Duster вчистую проигрывает, не его это дело... А Duster справился — да так, что нам и буксировочный трос ни разу разматывать не пришлось! Теперь я могу смело сказать, что по проходимости Duster заткнет за пояс немало более дорогих и серьезных на вид кроссоверов.

Это, конечно, не значит, что проходимость Дастера лучше нивовской, но в моем рейтинге Duster все равно на голову выше. Уже очевидно, что кузов гораздо лучше защищен от коррозии (жал, нельзя того же сказать о деталях под капотом). Но главное, что салон — более комфортный и менее «разговорчивый». Хотя есть и спорные решения — например, коврики-примы на дверях, в которых спрятаны динамики стереосистемы и кнопки стеклоподъемников, смилком сильно выпирают внутрь. Есть вопросы и к аудиосистеме. Она без труда читает разнообразие флешек с дисков и флешек, но система Bluetooth пока что «глохнет» — звонки нередко «термаются».

А для меня все эти «мелочи» очень важны! Недавно с моей подругой я же машину купил мой брат, да и я, не буду скрывать, уже не первый месяц присматриваюсь к Дастеру не только как к объекту испытаний. И мне нехота разочароваться в своей мечте. Пока держусь.

Гл@с народа

Renault Duster

Собщения с интернет-форумов
renault-duster.com и dusterclub.ru

На левом водосточе создали образцовую трещину! Видел также и на других Дастерах.

Обратился в сервис из-за трещины на крыше. Сказали, что в том месте герметик покрашен краской и по какой-то причине лопнул. Должны перекрысить.

У моего Дастера с правой стороны тоже трехмиллиметровая трещинка в герметике. Пробег — всего 250 км.

На кочках и при спрыгивании с ухаба в 5—7 см в подвеске раздается глухой стук, как будто две железки бьются друг о друга через резинку. Как на вазовской «восьмерке» когда-то было.