

- Повторное обращение к ОД - оговоренное с РУ.

1. Пластиковые защелки подголовника — дефектные.

Прошу заменить по гарантии.

2. Потеют фары + противотуманки - обращал внимание на то, что при движении идет приломление света, а также невозможно в полной мере рассмотреть дорожное покрытие + при тумане, противотуманки не смогут выполнять свои функции. (Немцам — меняли на нового образца, данные фары уже идут под другим серийным номером, прошу обратить на это внимание т.к. это безопасность моей семьи и моих детей в первую очередь).

Также даю VIN номера машин у которых потеют фары.

VF1HSRC8N46164961

VF1HSRC8N44555118

VF1HSRC8N43421105

Также даю VIN номера машин у которых данной проблемы нет.

VF1HRAW546422003

VF1HSRC8544603407



Прошу заменить по гарантии.

3. Малая емкость АКБ (4 раза не мог завести зимой машину, 2 раза прикуривали от соседнего АВТО) — поэтому поводу хотелось также добавить, что поставляемые АКБ были и 60Ah, например как у моего товарища. Были случаи поставок АКБ с емкостью 40 Ah, для таких же комплектаций Лауреат. Тоже самое и с Дизельными АВТО.

* Например у немцев все АКБ:

Бензиновые комплектуют — 60Ah

Дизельные комплектуют – 70Ah

А) Мой АКБ – 50 Ah – 4X4 Лауреат (Бензин). VF1HSRC8N44555118



Б) АКБ моего товарища 60 Ah – 4X4 Лауреат (Бензин). VF1HSRC8N43421105



Прошу заменить по гарантии на более мощный.

4. Возобновилась проблема с датчиком топлива – ОД заменил его по гарантии, но проблемы остались. При полной заправке авто - датчик показывает неверное количество топлива в баке, полная заправка, а показывает якобы -1 (минус одну полоску), такое было 4 раза, последний случай 25.03.12. Лечится выключением двигателя 4 (четыре) и более раз в режиме диагностики, обычное выключение двигателя проблему не решает. Явный дефект – до сих пор не решено, буду повторно обращаться с данной проблемой. (Периодичность - данная ситуация повторялась с декабря 2011г. по март 2012года). Дополнительно плавают показатели остатка топлива в баке.
- Случай не единичный



Прошу повторно провести диагностические работы и заменить неисправные детали.

5. Проблемы с личинками замков – выцвели, слой краски слез – дефект.



Прошу заменить по гарантии.

6. Точечные выбоины на внутренней стороне подкапотного пространства – от размещенных элементов двигателя и клипс защелок.



Прошу выполнить гарантийные обязательства.

7. Дефект покраски Румынов, на крыле автомобиля



Прошу зафиксировать факт дефекта заменить по гарантии.

8. Вылазит уплотнитель дверей – дефект.




Прошу выполнить гарантийные обязательства.

9. Коврики купленные у ОД – за год пользования пошли волнами – явный дефект Резинотехнического изделия.



Прошу заменить по гарантии.

10. Петли замков протираются .



Прошу выполнить гарантийные обязательства.

11. При торможении автомобиля, слышен звук срабатывания барабанных тормозных дисков, звук похожий на глухой вжик, по типу скрипа пружины. На других машинах данной проблемы не замечал.

Прошу выполнить гарантийные обязательства.

Проблемы которые в ближайшее время будут решены.

12. Усадка крыши – решается.



13. Отключение режима 4 WD, в зимний период – РУ решают проблему – скорее всего перепрошивка.

