Система впрыска EMS 3130 Номер программы: EB № версии программного обеспечения диагностики: 04

СИСТЕМА ВПРЫСКА БЕНЗИНОВОГО ДВИГАТЕЛЯ

Диагностика – Интерпретация неисправностей



DF038
ПРИСУТСТВУЕТ
или
ЗАПОМНЕННАЯ

ЭБУ

УКАЗАНИЯ

Особенности:

При возникновении данной неисправности: Двигатель глохнет и не заводится.

Несоответствующий или неисправный ЭБУ:

Проверьте соответствие ЭБУ по отношению к технических характеристикам автомобиля (см. Глава 17В, Система впрыска бензинового двигателя, Введение).

Проверьте надежность подключения и состояние разъемов ЭБУ системы впрыска, код компонента 120.

Если разъемы неисправны и если существует способ ремонта (см. **Техническую ноту 6015A, Ремонт электропроводки, Электропроводка: Меры предосторожности при ремонте**), устраните неисправность разъемов, в противном случае замените электропроводку.

Не заменяйте ЭБУ сразу.

Выполните следующую операцию:

- При помощи команды **RZ007- ПАМЯТЬ НЕИСПРАВНОСТЕЙ** удалите неисправности из памяти ЭБУ.
- выключите зажигание и дождитесь прекращения диалога с ЭБУ,
- включите зажигание и войдите в диалог с ЭБУ,

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ РЕМОНТА

Выполните указание для подтверждения ремонта.

Обработайте другие неисправности, обнаруженные диагностическим прибором. Удалите данные из памяти ЭБУ.

Выполните контроль соответствия.

EMS3130_V04_DF038