

| | |
|---|---|
| DF272 ПРИСУТСТВУЕТ ИЛИ ЗАПОМНЕННАЯ | ЦЕПЬ КОДИРОВАННОЙ ЛИНИИ CC.0: Короткое замыкание на "массу" CC.1: Короткое замыкание на + 12 В |
|---|---|

| | |
|-----------------|--|
| УКАЗАНИЯ | Особенности: Используйте Техническую ноту Электросхемы автомобиля DUSTER. |
|-----------------|--|

| |
|---|
| <p>Проверьте надежность подключения и состояние разъема ЭБУ системы впрыска, код компонента 120. Если разъем неисправен и если существует способ ремонта (см. Техническую ноту 6015A (Renault) или Техническую ноту 9804A (Dacia), Ремонт электропроводки, Электропроводка: Меры предосторожности при ремонте), устраните неисправность разъема, в противном случае замените проводку.</p> |
| <p>Проверьте надежность соединения и состояние разъема ЦЭКБС, код компонента 645. Если разъем неисправен и если существует способ ремонта (см. Техническую ноту 6015A (Renault) или Техническую ноту 9804A (Dacia), Ремонт электропроводки, Электропроводка: Меры предосторожности при ремонте), устраните неисправность разъема, в противном случае замените проводку.</p> |
| <p>Проверьте отсутствие обрывов и короткого замыкания в цепи:</p> <ul style="list-style-type: none">• H17 между компонентами 645 и 120. <p>Если цепь неисправна и если существует способ ремонта (см. Техническую ноту 6015A (Renault) или Техническую ноту 9804A (Dacia), Ремонт электропроводки, Электропроводка: Меры предосторожности при ремонте), устраните неисправность проводки; если способа ремонта нет, замените проводку.</p> |
| <p>Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline.</p> |

| | |
|----------------------|---|
| ПОСЛЕ РЕМОНТА | Обработайте другие неисправности, если они есть. Удалите из памяти запомненные неисправности. |
|----------------------|---|